


# Originalersatzteilliste



**Ersatzteile Heckportal und Doppelflügeltüre**



## Inhaltsverzeichnis

1 Erläuterung zur Ersatzteilbestellung .....	04
2 Übersicht der Türblätter .....	05
3 Übersicht der Profile.....	06
4 Übersicht der Verschlussstangen .....	07
5 Übersicht der Anbauteile.....	11
6 Übersicht der Liftsysteme .....	13
7 Übersicht des Langwegverschlusses (nur PR).....	15
8 Übersicht des T-Riegelverschlusses (nur PR).....	17
9 Reparatursatz Eckrunge Curtainsider links oder rechts, Runge 35-37, eloxiert.....	19
10 Reparatursatz Eckrunge Curtainsider links oder rechts, Runge 35-37, natur .....	27
11 Reparatursatz Eckrunge Bordwandsider links oder rechts, Runge 35-37, eloxiert .....	35
12 Reparatursätze für Dichtung für Portal komplett/Portal links/Portal rechts/Tür aussen/Dichtungsecke .....	44
13 Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert oder natur .....	46
14 Reparatursatz Aufsatzlattentaschenkit.....	50
15 Befestigungssatz für 50er Runge.....	52
16 Pastoreverschluss .....	57
17 Anhänge .....	59

## Erläuterung zur Ersatzteilbestellung

Abbildungen sind eher sinnbildlich zu verstehen und nicht unbedingt verbindlich.

Wir behalten uns eventuelle Änderungen vor.

## Bezeichnungen:

1. Links
2. Rechts
3. Vorne
4. Hinten

sind im Sinne der Fahrtrichtung zu verstehen.

Diverse Ersatzteile sind nur im Reparatursatz erhältlich.

Höhenabhängige Bauteile wie z.B. Eckrungen oder Mittelprofile können nur mit der entsprechenden Fertigungsauftragsnummer bestellt werden.

## Urheberrecht:

Das Urheberrecht für diese Ersatzteilliste liegt bei TSE Trailer System Engineering GmbH & Co. KG.

## Bestellung:

Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte direkt an den Ersatzteilverkauf im Hause TSE.

TSE Trailer System Engineering GmbH & Co. KG

Bei der Mühle 4  
72365 Ratshausen


Telefon: +49 (0)7427 / 92 33-0

Telefax: +49 (0)7427 / 92 33-75


Email: [verkauf@tse-trailersystems.de](mailto:verkauf@tse-trailersystems.de)

Homepage: [www.tse-trailersystems.de](http://www.tse-trailersystems.de)

## Kennzeichnung der Fertigungsauftragsnummer




### Heckportal III, Türblatt komplett Standard links



Nummer	Bemerkungen
Abhängig von Fertigungsauftragsnummer	


### Heckportal III, Türblatt komplett Standard rechts



Nummer	Bemerkungen
Abhängig von Fertigungsauftragsnummer	

## Ansicht Profilpositionen (TSE-Nr.: gem. Fertigungsauftragsnummer)

Einfassprofil  
links oben / rechts unten




Portalkappe  
mit Logo




Türdichtung  
mitte



Türdichtung  
ausßen




Einfassprofil  
links unten / rechts oben




Dichtecke Seitenwand




Eckrunge links



Eckrunge Rechts




Scharnierprofil links



Scharnierprofil rechts




Zwischenprofil 100mm




Zwischenprofil 200mm




Türprofil mitte



Scharnierprofile




### Verschlussstange Heckportal DIN671




Nummer	Bemerkungen
201-53.042	

### Verschlussgegenlager oben links / rechts




Nummer	Bemerkungen
201-53.066	

### Verschlussnocken oben links / rechts




Nummer	Bemerkungen
201-53.067	

## Distanzhülse oben für Verschlussstange




Nummer	Bemerkungen
201-53.009	

## Hemlok Niet, 6.5F, KL-BER4.8-6.8mm



Nummer	Bemerkungen
022210-0815	


## Lagerplatte für Verschlussstange



Nummer	Bemerkungen
201-53.041	




## Hemlok Niet, 6.5F, KL-BER8.8-10.8mm




Nummer	Bemerkungen
2221-0819	

## Distanzhülse unten für Verschlussstange




Nummer	Bemerkungen
201-53.008	

## Verschlussgegenlager unten links / rechts




Nummer	Bemerkungen
201-53.068	

## Handhebel unten links und rechts




Nummer	Bemerkungen
201-53.069	

## Schrumpfschlauch für Verschlussstange




Nummer	Bemerkungen
000-06.396	

## Schiebling hinten HP Runge 37




Nummer	Bemerkungen
240-53.009	

## Distanzplatte HP3 37er Runge




Nummer	Bemerkungen
1115210	

## Sechskantmutter M 16




Nummer	Bemerkungen
000-06.054	

## Scheibe B 17



Nummer	Bemerkungen
000-06.062	

## Linsenkopfschraube M16x60



Nummer	Bemerkungen
1113004	

## Zebra klebt + dichtet 310 ml



Nummer	Bemerkungen
000-06.101	

## Liftmaster



Nummer	Bemerkungen
1119463	Komplett inklusive Montagematerial

## Kompakthydraulik




Nummer	Bemerkungen
1250648	Komplett inklusive Montagematerial

## Zentralhydraulik




Nummer	Bemerkungen
1160042	

## Verschlussgegenlager links (Langweg und nur PR)



Nummer	Bemerkungen
1162355	

## Verschlussgegenlager rechts (Langweg und nur PR)




Nummer	Bemerkungen
1162356	

**Gewindeplatte (nur PR)**



Nummer	Bemerkungen
1181096	


**Senkschraube M8x16 (nur PR)**



Nummer	Bemerkungen
1161504	



## T-Riegel Rungentasche (nur PR)




Nummer	Bemerkungen
1162355	Komplett inklusive Montagematerial

## Gewindeplatte (nur PR)



Nummer	Bemerkungen
1181096	

## Senkschraube M8x16 (nur PR)




Nummer	Bemerkungen
1161504	

## Schiebling 37 Runge



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Distanzplatte




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Lattentasche links / rechts lang




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Aufsatzlattentasche oben vorne rechts / hinten links




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten

## Aufsatzlattentasche oben vorne links / hinten rechts




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## BS-Niet, KB4.8-6.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Linsenschraube mit Innensechskant M16x60




Nummer	Bemerkungen
1181096	

## Scheibe B17




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Sechskantmuttern M 16




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Schloßschraube ohne Mutter M10x25




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Scheibe A10.5



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Sechskantmutter M10



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten




## Scharnierlager




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Hemlok Niet KL-BER8.8-10.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Zylinderschraube M8x150




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Sechskantmutter M8




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links eloxiert 1225170 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts eloxiert 1225171 enthalten

## Schiebling 37 Runge



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

## Distanzplatte




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

## Lattentasche links / rechts lang




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

## Aufsatzlattentasche oben vorne rechts / hinten links




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten

## Aufsatzlattentasche oben vorne links / hinten rechts




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

## BS-Niet, KB4.8-6.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

**Linsenschraube mit Innensechskant M16x60**




Nummer	Bemerkungen
1181096	

**Scheibe B17**




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

## Sechskantmuttern M 16




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten


## Schloßschraube ohne Mutter M10x25



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

**Scheibe A10.5**

Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge CS links natur 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge CS rechts natur 1225177 enthalten

**Sechskantmutter M10**

Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz 1225177 enthalten




## Scharnierlager




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz 1225177 enthalten

## Hemlok Niet KL-BER8.8-10.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz 1225177 enthalten

## Zylinderschraube M8x150



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz 1225177 enthalten

## Sechskantmutter M8




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1225176 enthalten
-	In Reparatursatz 1225177 enthalten

## Schiebling 37 Runge



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Distanzplatte




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## KIT 2, BW-Anschlag vorne-rechts / hinten-links




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Aufsatzlattentasche oben vorne rechts / hinten links




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten


## Aufsatzlattentasche oben vorne links / hinten rechts



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten


**BS-Niet, KB4.8-6.8mm**


Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

**Linsenschraube mit Innensechskant M16x60**



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Scheibe B17




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Sechskantmuttern M 16




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Schloßschraube ohne Mutter M10x25



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten


## Scheibe A10.5



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten



## Sechskantmutter M10




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Scharnierlager




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Hemlok Niet KL-BER8.8-10.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Zylinderschraube M8x150




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Sechskantmutter M8




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS links eloxiert 1225172 enthalten
-	In Reparatursatz Eckrunge BWS rechts eloxiert 1225175 enthalten

## Dichtung Tür aussen




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal komplett 1098016 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal links 1139692 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal rechts 1139693 enthalten
1214932	-

## Dichtecke Tür




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal komplett 1098016 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal links 1139692 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal rechts 1139693 enthalten
250-53.004	-

## Dichtung Tür Mitte



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal komplett 1098016 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal links 1139692 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal rechts 1139693 enthalten

## Senkblechschraube 3,5x9,5




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal komplett 1098016 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal links 1139692 enthalten
-	In Reparatursatz Dichtung für Portal rechts 1139693 enthalten

## Scharnierlager




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Monogelenk




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Kunststoffbuchse




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Rändelbolzen M8x14




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Hülsenmutter M8x12



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Hemlok Niet KL-BER8.8-10.8mm



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten




## Zylinderschraube M8x150




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Mutter M8




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier eloxiert 1151331 enthalten
-	In Reparatursatz Monogelenk für Türscharnier natur 1151332 enthalten

## Lattentaschen vorne rechts/hinten links




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1199502 enthalten

## Lattentaschen vorne links/hinten rechts




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1199502 enthalten

## Senkkopf Niet KB5.8-7.8mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1199502 enthalten

## Senkkopf Niet KB3.17-12.07mm




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1199502 enthalten

## Zylinderschraube M16x50




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Scheibe B17




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Mutter M16




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Schiebling vorne/hinten, RWKL-LBW




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Schloßschraube M10x25




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Scheibe A10.5




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Mutter M10




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

## Zentrierwinkel, LBW-Klappe




Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten

**BS-Nietsenkkopf, KB-5.8-7.8mm**

Nummer	Bemerkungen
-	In Befestigungssatz 203-53.120 enthalten




## Verschlussgegenlager oben links/rechts




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1151332 enthalten

## Verschlussnocken oben links/rechts




Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1151332 enthalten

## Handhebel unten links/rechts



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1151332 enthalten

## Verschlussgegenlager unten links/rechts



Nummer	Bemerkungen
-	In Reparatursatz 1151332 enthalten



## Revisionsstände

Revisions-stand	Art der Änderung	Datum	Name
00	Neuanlage der Ersatzteilliste	23.07.2018	Dingler / Maier